

枣庄市人民政府安全生产委员会文件

枣安发〔2016〕37号

签发人：石爱作

关于对山东美铭万家国际购物中心有限公司等17家重大火灾隐患单位挂牌督办的通知

各区（市）人民政府，枣庄高新区管委会，各有关部门：

根据《中华人民共和国消防法》的有关规定，现对夏季消防检查工作中排查发现的山东美铭万家国际购物中心有限公司等17家构成重大火灾隐患的单位进行挂牌督办（详见附件），请各级各部门认真研究，严格督促，各区（市）、行业部门确保在规定期限内整改销案，具体工作要求如下：

一、明确责任，真抓实干。要高度重视重大隐患整改工作，加强组织领导，各区（市）政府分管负责人是第一责任人，要通过约谈、曝光等手段推进整治工作，要确保在规定期限内整改销案，对逾期整改不到位的单位，要依法实施关停措施，确保安全。

二、制定计划，扎实推进。重大火灾隐患单位要严格落实主体责任，制定整改方案，明确整改资金、时间进度，确保按时限完成隐患整改工作。在隐患整改期间特别是重大节日时，要制定防护措施、应急预案，在确定安全前提下进行整改，对不能确定安全的要停产停业进行整改，有效防范安全生产事故的发生。

三、靠前服务，定期整改。各有关部门要靠上帮扶，指导重大火灾隐患单位制定整改方案，掌握整改进度，及时解决整改中遇到的技术问题，确保整改按时、高效完成。

隐患整改结束后，各区（市）要组织进行验收，经确认符合安全要求后，报市政府安委会办公室备案销号。

附件：重大火灾隐患单位台账

枣庄市人民政府安全生产委员会

2016年9月21日

抄报：省政府安委会办公室，市政府办公室，石爱作常务副市长，远义彬副秘书长。

枣庄市人民政府安全生产委员会办公室 2016年9月21日印发

附件：

重大火灾隐患单位台帐

序号	单位名称	所在区(市)	详细地址	所属行业系统	场所性质	建筑结构	建筑高度	建筑面积	存在的主要隐患	整改时限
1	山东美铭万家国际购物中心有限公司	滕州市	滕州市龙泉路	商务	商场	钢混	97米	140000 m ²	1、消防水箱间、消防风机、电梯机房等消防负荷备用电源故障；2、主楼部分合用前室防火门未使用乙级防火门；3、北侧主楼6层疏散走道墙体采用可燃材料；4、北侧主楼一层合用前室疏散门未向疏散方向开启；5、地下一层至地上五层部分防火分区防火卷帘宽度超过总长度的1/2；6、一至五层防火分区疏散走道处未设置防火门分隔。	2016-12-20
2	滕州市工人医院	滕州市	滕州市荆河路	卫生	医院	砖混、钢构	18米	14000 m ²	1、门诊楼、外科楼未设置封闭楼梯间；2、门诊楼、病房楼、办公楼缺少疏散指示标志、应急照明灯；3、未设置火灾自动报警系统和自动灭火系统；4、部分室内消火栓无压力、无水；5、门诊楼四楼、病房楼六楼、液体库采用泡沫和岩棉夹芯彩钢瓦搭建。	2016-12-20
3	滕州市中心人民医院	滕州市	山东枣庄滕州市杏坛路181号	卫生	医院	钢混	65米	218000 m ²	门诊楼存在问题： 1、顶层外保温材料使用聚氨酯泡沫；2、2层西侧EICU更衣室使用泡沫夹芯板；3、火灾自动报警系统故障，控制柜停用，消防控制室无人值班；4、9层缺少疏散楼梯，缺少应急照明灯及疏散指示标志；5、9层防火门闭门器全部损坏，部分防火门损坏；6、风机不能远程启动；7、5层东侧消防电梯未设置电梯前室；8、4层中庭未设置防排烟；9、窗口设置影响逃生的铁栅栏；10、2层检验科至4层传输药	2016-12-20

									品轨道影响防火分区。 门诊连廊楼存在问题： 1、中控室未设置应急照明； 2、6层西侧封闭楼梯间未设置应急照明灯； 3、部分灭火器过期未检； 4、部分室内消火栓开口方向与墙面平行。 南、北病房楼存在问题： 1、北楼2层新生儿科东侧疏散走道隔墙使用夹芯板搭建，东侧净化机房使用泡沫夹芯板搭建； 2、南楼六楼学生宿舍疏散通道被占用； 3、男生宿舍西侧安全出口被封堵，女生宿舍东侧安全出口被封堵。 厨房存在问题： 1、厨房北侧操作间房顶使用泡沫夹芯板搭建； 2、动火部位与其它部位未使用乙级防火门窗进行分隔； 3、厨房内未设置可燃气体报警装置； 4、库房门未使用乙级防火门。 保健楼存在问题： 1、保健楼4—8层未进行防火分区； 2、保健楼未设置机械排烟。 行政办公楼存在问题： 1、室外疏散楼梯未进行防火处理； 2、安全出口数量不足。	
4	枣庄宗盛置业有限公司	山亭区	山亭区汉诺路北侧、新源路西侧	旅服	宾馆、饭店	框架	45米	15000 m ²	火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统未完工、未启用。	2016-11-20
5	枣庄市山亭区通康宾馆有限责任公司	山亭区	山亭区汉诺路与汇丰路交叉口南100米路东	旅服	宾馆	砖混	7.5米	3600 m ²	未设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统。	2016-12-20
6	山东润达酒店管理有限公司润雅商务酒店	薛城区	薛城区泰山路西侧407号	旅服	宾馆	砖混	35米	6000 m ²	1、消防控制柜故障； 2、防排烟设施无法正常启动； 3、十一层防火卷帘无法正常启动； 4、十一层北侧疏散指示标志损坏； 5、地下一层、一层南侧防火门	2016-11-20

								未安装闭门器； 6、餐厅装修工程未进行消防设计备案； 7、部分客房内喷淋数量配置不符合标准。		
7	枣庄市丽波商贸有限公司高新区丽波大酒店	薛城区	枣庄高新区光明西路 1588 号	旅服	宾馆	砖混	30 米	4000 m ²	1、楼梯间未在首层与地下层的出口处设置符合耐火极限要求的隔墙和乙级防火门； 2、西侧楼梯一层未直通室外； 3、消防水泵房未采用防火分隔设施与其它部位隔开； 4、电梯前室未按要求设置防火门； 5、二层部分房间疏散门数量不足； 6、厨房未使用符合耐火极限要求的隔墙与其它部位隔开； 7、未委托消防技术服务机构定期维修保养自动消防系统； 8、四层南侧室外采用泡沫夹芯板搭建临时用房； 9、走道、房间使用地毯等可燃装修材料。	2016-11-20
8	金茂大厦/平邑县房地产综合开发有限公司	薛城区	薛城区永兴路 122 号	安监	住宅和商业	砖混	86 米	3500 m ²	1、未经消防验收擅自投入使用； 2、消防控制柜出现多个故障； 3、稳压泵损坏； 4、消防水箱水位不足。	2016-12-20
9	枣庄市旭辉商务酒店有限公司	市中区	市中区振兴南路 114 号	旅服	宾馆	砖混	15 米	1200 m ²	1、消防控制室停用； 2、自动消防设施瘫痪； 3、室内消火栓压力不足； 4、楼梯间使用地毯未作阻燃处理； 5、走道使用地毯未作阻燃处理。	2016-10-10
10	枣庄市中区鑫潮歌舞厅	市中区	市中区振兴北路 111 号	娱乐	KTV	砖混	11 米	466 m ²	楼梯间设置形式不符合标准	2016-11-20
11	市中区华鹏建材超市	市中区	市中区文化路华南组团三期华山路西侧门市	商务	超市	砖混	10 米	600 m ²	楼梯间设置形式不符合标准	2016-11-20
12	山东威能数字机器有限公司	高新区	高新区深圳路 459 号	安监	劳动密集型企业	钢结构	地上一层	32000 m ²	1、危险化学品在作业场所未设置相应的防火设施、设备； 2、所有车间未按规定设置应急照明灯，装配车间未按规定设置室内消火栓； 3、消防安全标志设置不符合标准。	2016-12-20
13	枣庄市峄城区春华网吧	峄城区	峄城区亚菲商贸城 6 号	文广新	网吧	砖混	7 米	220 m ²	1、安全出口设置卷帘门； 2、灭火器数量不足； 3、电器线路敷设混乱； 4、疏散通道被堵塞。	2016-10-10

14	枣庄市肖桥大桥加油站	峄城区	峄城区吴林办事处 244 省道 281 公里处	安监局	加油站	砖混	地上一层	200 m ²	1、消防车通道被占用；2、应急照明灯损坏；3、电器线路敷设不符合标准。	2016-10-20
15	郡王府精品私家 KTV	台儿庄	台儿庄区华星路 银座商城院内	文化	娱乐场所	砖混	6 米	200 m ²	二层疏散楼梯数量不足	2016-12-20
16	枣庄市恒宇纸业有限公司	台儿庄	台儿庄区万通路 2 号	安监	造纸	钢结构	10 米	23000 m ²	1、原料库、成品库、制浆车间、纸机主车间未配置消火栓系统；2、原料库、成品库未配置自动喷水灭火系统；3、原料库未配置火灾自动报警系统；4、室外消火栓无水。	2016-12-20
17	枣庄市台儿庄区万佳网络一方连锁店	台儿庄	台儿庄区华兴路 西段	文化	网吧	砖混结构	7 米	280 m ²	安全出口数量不足。	2016-12-20