

# 山东省新闻出版广电局

---

## 山东省新闻出版广电局 关于对安全检查中发现的问题和隐患 进行整改的通知

各市文化广电新闻出版局：

为确保十九大期间广播电视安全播出，根据《中宣部、国家新闻出版广电总局关于开展全国新闻出版广电系统安全大检查的通知》部署要求，省局安全检查组于4月12日-13日对我省新闻出版广电系统部分单位进行了安全检查。省局对检查中发现的问题进行了认真梳理，被检查单位主要在安全播出管理体制机制、网络安全、供配电系统、消防和安保、应急预案等方面存在安全隐患。

各市文化广电新闻出版局要将整改要求及时通知各相关安全播出责任单位，并针对存在的问题（见附件）尽快组织相关单位逐项整改。特别强调的是，要举一反三，对辖区内其他单位类似问题再进行一次重点排查，并对排查中发现的问题进行整改。对确实无法按期完成整改的问题，要制定有效

保障措施、完善应急预案，确保安全播出和网络安全。

各市局请于 2017 年 7 月 30 日前将本辖区整改落实情况上报省局，省局将于 8 月初组织对各有关单位整改落实情况进行复查。

附件：安全隐患整改通知单

山东省新闻出版广电局

2017 年 6 月 30 日

## 枣庄市新闻出版广电系统安全隐患整改通知单

单位	部门	存在问题隐患	整改建议
枣庄市 广播电 视台	广播电 视中心	外部电源为单路电	应配置自备电源
		涉及搬迁新址，各类设备更新投入上欠账较多	应加大技术系统更新改造力度
	肿头山 发射台	防雷措施不到位	应完善防雷措施
台儿庄 区广播 电视台	广播电 视中心	外部电源为单路电，无发电机	应配置自备电源
		播出机房 UPS 容量过小	应对 UPS 电源进行扩容改造
		消防安防设施配置不到位	应完善消防安防系统配置
	调频电 视发射 台	发射机无备机	应配置备机
		维修、测试工具配置不足	应配全维修、测试设备
滕州市 广播电 视台	广播电 视中心	多项应急预案不完善，缺乏操作性	应完善应急预案并加强演练
		安全播出预警终端无法使用	应重新配置安全播出预警终端
		电台直播室无消防器材	应配置必要的消防设施
		机房环境达不到要求	应按照 62 号令要求进行完善

